平成28年度　処分場の施設点検記録

◆管理型の廃棄物を受入れるための器となる護岸や遮水構造物に異常がないか、また、排水処理施設が十分に機能しているかどうかを毎週１回点検をしています。◆

点検実施日				4月3日	4月10日	4月17日	4月24日
天気				晴れ	雨	雨	晴れ
護岸の点検	３号地	西側	※点検の内容 陥没等天端高の異常、捨石や消波ブロックの形状、上部コンクリートの亀裂、その他	○	○	○	○
		北側		○	○	○	○
		東側		○	○	○	○
		南側		○	○	○	○
	２号地	西側		○	○	○	○
		北側		○	○	○	○
		東側		○	○	○	○
		南側		○	○	○	○
遮水工の点検	３号地	西側	※点検の内容 周辺海域の濁り、腹付箇所の陥没その他	○	○	○	○
		北側		○	○	○	○
		東側		○	○	○	○
		南側		○	○	○	○
	２号地	西側		○	○	○	○
		北側		○	○	○	○
		東側		○	○	○	○
		南側		○	○	○	○
水処理施設	コンクリート槽（亀裂等）			○	○	○	○
	砂濾過タンク			○	○	○	○
	活性炭吸着塔			○	○	○	○
	薬剤タンク（亀裂等）			○	○	○	○
	各種ポンプ（異音等）			○	○	○	○
	各種配管（亀裂等）			○	○	○	○
	高圧キュウビクル（受変電設備）			○	○	○	○
	操作盤（スイッチ異常等）			○	○	○	○
	放流口			○	○	○	○
	水量計・PH計			○	○	○	○
異常が認められた場合の措置	点検の項目、場所 講じた措置の内容						

○＝異常なし　×＝異常あり