

平成20年度 処分場の施設点検記録

| 点検実施日 | | 4月7日 | 4月14日 | 4月21日 | 4月28日 | 5月7日 | 5月12日 | 5月19日 | 5月26日 | 6月2日 | 6月9日 | 6月16日 | 6月23日 | 6月30日 | 7月7日 | 7月14日 | 7月22日 | 7月28日 | 8月4日 | 8月11日 | 8月18日 | | |
|---------------|----------------------|------|---|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|--|--|
| 天気 | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 雨 | 晴れ | 雨 | 晴れ | 曇りのち雨 | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | | |
| 護岸の点検 | 3号地 | 西側 | 点検の内容 陥没等天端高の異常、捨石や消波ブロックの形状、上部コンクリートの亀裂、その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 北側 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 東側 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2号地 | 西側 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 北側 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 東側 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 南側 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 遮水工の点検 | 3号地 | 西側 | 点検の内容 周辺海域の濁り、腹付箇所 の陥没 その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 北側 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 東側 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 南側 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2号地 | 西側 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 北側 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 東側 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水処理施設 | コンクリート槽（亀裂等） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 砂濾過タンク | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 活性炭吸着塔 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 薬剤タンク（亀裂等） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 各種ポンプ（異音等） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 各種配管（亀裂等） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 高圧キュウビクル | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 操作盤（スイッチ異常等） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 放流口 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 水量計・PH計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 異常が認められた場合の措置 | 点検の項目、場所 講じた措置の内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

= 異常なし x = 異常あり

平成20年度 処分場の施設点検記録

| 点検実施日 | | | 8月25日 | 9月1日 | 9月8日 | 9月16日 | 9月22日 | 9月29日 | 10月6日 | 10月14日 | 10月20日 | 10月27日 | 11月4日 | 11月4日 | 11月10日 | 11月17日 | 11月25日 | 12月1日 | 12月8日 | 12月15日 | 12月22日 | 1月5日 | | | |
|---------------|----------------------|----|---|------|------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|------|--|--|--|
| 天気 | | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇りのち雨 | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 雨 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | | | |
| 護岸の点検 | 3号地 | 西側 | 点検の内容 陥没等天端高の異常、捨石や消波ブロックの形状、上部コンクリートの亀裂、その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 北側 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 東側 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2号地 | 西側 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 北側 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 東側 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 南側 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 遮水工の点検 | 3号地 | 西側 | 点検の内容 周辺海域の濁り、腹付箇所陥没その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 北側 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 東側 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2号地 | 西側 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 北側 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 東側 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 南側 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水処理施設 | コンクリート槽（亀裂等） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 砂濾過タンク | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 活性炭吸着塔 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 薬剤タンク（亀裂等） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 各種ポンプ（異音等） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 各種配管（亀裂等） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 高圧キュウビクル | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 操作盤（スイッチ異常等） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 放流口 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水量計・PH計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 異常が認められた場合の措置 | 点検の項目、場所 講じた措置の内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

= 異常なし x = 異常あり

平成20年度 処分場の施設点検記録

| 点検実施日 | | | 1月13日 | 1月19日 | 1月26日 | 2月2日 | 2月9日 | 2月16日 | 2月23日 | 3月2日 | 3月9日 | 3月16日 | 3月23日 | 3月30日 | | |
|---------------|----------------------|----|---|-------|-------|------|------|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|--|--|
| 天気 | | | 晴れ | 晴れ | 雨 | 晴れ | 雨 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | | |
| 護岸の点検 | 3号地 | 西側 | 点検の内容 陥没等天端高の異常、捨石や消波ブロックの形状、上部コンクリートの亀裂、その他 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 北側 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 東側 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2号地 | 南側 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 西側 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 北側 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 東側 | | | | | | | | | | | | | | |
| 遮水工の点検 | 3号地 | 西側 | 点検の内容 周辺海域の濁り、腹付箇所の陥没その他 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 北側 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 東側 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 南側 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2号地 | 西側 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 北側 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 東側 | | | | | | | | | | | | | | |
| 水処理施設 | コンクリート槽（亀裂等） | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 砂濾過タンク | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 活性炭吸着塔 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 薬剤タンク（亀裂等） | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 各種ポンプ（異音等） | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 各種配管（亀裂等） | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 高圧キュウビクル | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 操作盤（スイッチ異常等） | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 放流口 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 水量計・PH計 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 異常が認められた場合の措置 | 点検の項目、場所 講じた措置の内容 | | | | | | | | | | | | | | | |

= 異常なし x = 異常あり