

管理型の廃棄物を受入れるための器となる護岸や遮水構造物に異常がないか、また、排水処理施設が十分に機能しているかどうかを毎週1回点検をしています。

平成21年度 処分場の施設点検記録

点検実施日				4月6日	4月20日	5月7日	5月11日	5月25日	6月8日	6月15日	6月29日	7月6日	7月13日	7月21日	7月27日	8月4日	8月10日	8月17日	8月24日	9月1日	9月7日	9月14日	9月24日	9月28日	10月5日				
天気				晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ				
護岸の点検	3号地	西側	点検の内容 陥没等天端 高の異常、 捨石や消波 ブロックの 形状、上部 コンクリー トの亀裂、 その他																										
		北側																											
		東側																											
		南側																											
	2号地	西側																											
		北側																											
		東側																											
		南側																											
遮水工の点検	3号地	西側	点検の内容 周辺海域の 濁り、腹付 箇所の陥没 その他																										
		北側																											
		東側																											
		南側																											
	2号地	西側																											
		東側																											
水処理施設	コンクリート槽（亀裂等）			改修工事中																									
	砂濾過タンク																												
	活性炭吸着塔																												
	薬剤タンク（亀裂等）																												
	各種ポンプ（異音等）																												
	各種配管（亀裂等）																												
	高圧キュービクル（受変電設備）																												
	操作盤（スイッチ異常等）																												
	放流口																												
	水量計・PH計																												
異常が認められた場合の措置	点検の項目、場所 講じた措置の内容																												

= 異常なし × = 異常あり

