

平成22年度 処分場の施設点検記録

管理型の廃棄物を受入れるための器となる護岸や遮水構造物に異常がないか、また、排水処理施設が十分に機能しているかどうかを毎週1回点検をしています。

点検実施日				4月5日	4月12日	4月19日	4月26日	5月6日	5月10日	5月17日	5月24日	5月31日	6月7日	6月14日	6月21日	6月28日	7月5日	7月12日	7月20日	7月26日	8月2日	8月9日	8月16日	8月23日	8月31日	
天気				晴れ	雨	曇り	曇り	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	
護岸の点検	3号地	西側	点検の内容	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		北側		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		東側		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		南側		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	2号地	西側	陥没等天端高の異常、捨石や消波ブロックの形状、上部コンクリートの亀裂、その他	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		北側		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		東側		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		南側		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
遮水工の点検	3号地	西側	点検の内容	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		北側		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		東側		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		南側		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	2号地	西側	周辺海域の濁り、腹付箇所の陥没その他	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		北側		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		東側		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		南側		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
水処理施設	コンクリート槽（亀裂等）			改修工事中									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	砂濾過タンク												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
	活性炭吸着塔												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
	薬剤タンク（亀裂等）												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
	各種ポンプ（異音等）												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
	各種配管（亀裂等）												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
	高圧キュービクル（受変電設備）												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
	操作盤（スイッチ異常等）												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
	放流口												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
	水量計・PH計												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
	異常が認められた場合の措置	点検の項目、場所 講じた措置の内容																								

[illegible]

[illegible]